



Kuijpers Rental B.V.
 Let op !! Alleen werkplaatsfacturen
 Minosstraat 8A
 5048 CK TILBURG

Gomes Noord-Holland B.V.

Gomes Zaandam
 Rijder 3
 1507 DP Zaandam

Telefoonnr.

E-mail

BTW-Nr. NL803103906B01

KvK nr.. 35024938

Werkplaatsfactuur

Uw BTW-Nr. NL860612405B01
 Extern documentnr. PO3228125110
 Chassisnr. WDB96300310040429
 Kenteken 85-BJJ-1
 KM-stand 383188
 Merk MERCEDES
 Model Antos 1833 L 4X2 V 11

Klantnr. 165487
 Werkordernr. W30003120
 Datum werkorder 31-07-23
 Factuurnr. 3021001949
 Factuurdatum 24-08-23
 Verkoper
 Service Advisor Bouwman Dennis
 Pagina 1

Bij onderhoud graag beurtcode toevoegen (code:)

Omschrijving	Nr.	Aant.	Eenh.prijs	Netto eenheid	Bedrag	BTW	Totaal incl. BTW
Uitlezen onderhoud volgens WS-blad							
Basisomvang onderhoudsbeurt groot uitvoeren	10101003	0,4	118,32	100,58	40,23	21	48,68
Subtotaal Uitlezen onderhoud volgens WS-blad							48,68
Koelwater lampje heeft Rood gebrand							
Koel- en verwarmingssysteem op lekkage	10201010	0,6	118,32	100,57	60,34	21	73,01
Mengverhouding van koelmiddel/ anti-vries	10201154	0,2	118,32	100,55	20,11	21	24,33
Voorgevormde slang	A9604662281	1	21,96	18,67	18,67	21	22,59
Klem	N00000000006	2	3,39	2,88	5,76	21	6,97
Suction line	A9604603062	1	98,18	83,45	83,45	21	100,98
Slangklem	A9909950010	1	2,85	2,42	2,42	21	2,93
Subtotaal Koelwater lampje heeft Rood gebrand							230,81
Motor onderhoud uitvoeren Actros							
Olieservice motor met oliefiltervervanging uitvoeren (bij onderhoudswerkzaamheden)	10101010	0,4	118,32	100,58	40,23	21	48,67
Brandstofvoorfilter en brandstoffilter vervangen (bij onderhoudswerkzaamheden)	10101011	0,5	118,32	100,58	50,29	21	60,86
V-riem controleren (bij onderhoudswerkzaamheden)	10101030	0,1	118,32	100,60	10,06	21	12,17
Ond.set oliefilterelement	A4701800309	1	43,44	36,92	36,92	21	44,67
Schroefdoop	A0019907517	1	15,72	13,36	13,36	21	16,17
Motorolie	Q2022851	34	17,08	10,25	348,43	21	421,60
Ond.set brandstoffilter	A4700907552	1	102,80	87,38	87,38	21	105,73
Tankvuldop	A9900100200	1	1,91	1,62	1,62	21	1,96
Subtotaal Motor onderhoud uitvoeren Actros							711,83

**Gomes Noord-Holland B.V.**

Gomes Zaandam
Rijder 3
1507 DP Zaandam

Kuijpers Rental B.V.
Let op !! Alleen werkplaatsfacturen
Minosstraat 8A
5048 CK TILBURG

Telefoonnr.

E-mail

BTW-Nr.

KvK nr..

NL803103906B01

35024938

Werkplaatsfactuur

Uw BTW-Nr. NL860612405B01

Extern documentnr. PO3228125110

Chassisnr. WDB96300310040429

Kenteken 85-BJJ-1

KM-stand 383188

Merk MERCEDES

Model Antos 1833 L 4X2 V 11

Klantnr. 165487

Werkordernr. W30003120

Datum werkorder 31-07-23

Factuurnr. 3021001949

Factuurdatum 24-08-23

Verkoper

Service Advisor Bouwman Dennis

Pagina 2

Omschrijving	Nr.	Aant.	Eenh.prijs	Netto eenheid	Bedrag	BTW	Totaal incl. BTW
Kleppen stellen Actros							
Kleppen stellen (bij onderhoudswerkzaamheden) bij motor met 5 stelbouten per cilinder	10101024	1,8	118,32	100,57	181,03	21	219,04
Afdichting kleppendecksel vervangen (Kleppendecksel uitgebouwd, bij onderhoudswerkzaamheden)	10101021	0,2	118,32	100,55	20,11	21	24,34
Houder koelmiddelleidingen naar expansiereservoir	10205341	0,2	118,32	100,55	20,11	21	24,33
achter uit- en inbouwen (bij werkzaamheden aan motor) Voertuig met S- of M-cabine	10606503	0,4	118,32	100,58	40,23	21	48,68
Cabineophanging achter boven motor uit- en inbouwen (bij werkzaamheden aan motor)	A4700160021	1	44,30	37,65	37,65	21	45,55
Afdichting kleppendecksel	A0039979271	1	35,92	30,53	30,53	21	36,95
Schroefaansluiting							398,89
Subtotaal Kleppen stellen Actros							
Stuur olie lekkage							
Olieverlies aan stuurhuis vaststellen	10461010	0,4	118,32	100,58	40,23	21	48,67
Hydraulische leidingen van stuurbekrachtiging uit-, inbouwen, bij defect	10465600	2,2	118,32	100,57	221,25	21	267,72
Stuurbekrachtigingsolie	A000989880311	2	19,86	16,88	33,76	21	40,85
Subtotaal Stuur olie lekkage							357,24
Knipperlicht vast met plakband (Schade)							
Zij knipperlicht vervangen	82000099	0,3	118,32	100,57	30,17	21	36,50
Extra knipperlicht	A9608201621	1	41,70	35,44	35,44	21	42,88
Subtotaal Knipperlicht vast met plakband (Schade)							79,38
Ruitensproeier vullen							
Ruitensproeier vloeistof	A002986147109	1	8,27	7,03	7,03	21	8,51
Subtotaal Ruitensproeier vullen							8,51



Kuijpers Rental B.V.
Let op !! Alleen werkplaatsfacturen
Minosstraat 8A
5048 CK TILBURG

Gomes Noord-Holland B.V.

Gomes Zaandam
Rijder 3
1507 DP Zaandam

Telefoonnr.

E-mail

BTW-Nr. NL803103906B01

KvK nr.. 35024938

Werkplaatsfactuur

Uw BTW-Nr. NL860612405B01

Extern documentnr. PO3228125110

Chassisnr. WDB96300310040429

Kenteken 85-BJJ-1

KM-stand 383188

Merk MERCEDES

Model Antos 1833 L 4X2 V 11

Klantnr. 165487

Werkordernr. W30003120

Datum werkorder 31-07-23

Factuurnr. 3021001949

Factuurdatum 24-08-23

Verkoper

Service Advisor Bouwman Dennis

Pagina 3

Omschrijving	Nr.	Aant.	Eenh.prijs	Netto eenheid	Bedrag	BTW	Totaal incl. BTW
Hulpstoffen- en milieutoeslag		1	35,00	35,00	35,00	21	42,35
Subtotaal Totaal Taak nr. 14							42,35

Totaal EUR 1.551,81

21% BTW van 1.551,81 325,88

Totaal EUR incl. BTW 1.877,69

Betalingscondities 30 dagen